

AVISO

Este edificio contiene un sistema de CPVC para rociadores contra incendios. Este sistema de CPVC para rociadores contra incendios es un montaje para la seguridad de vidas y debe tratarse con cuidado. Por favor, lea lo siguiente antes de cualquier actividad que pueda tener contacto con este sistema:

Los componentes de tuberías de CPVC pueden ser dañados por ciertas sustancias y por prácticas de construcción.

- NO amontone, apoyé, cuelgue equipo, o cuelguen alambre flexible o cable, especialmente cable de comunicaciones, o cualquier otro material en el sistema para rociadores contra incendios
- ÚNICAMENTE los materiales compatibles con el sistema, incluyendo pero no limitado a los cementos solventes, caulk, selladores, aceites de corte y pastas para roscas, como se ha señalado en las instrucciones de instalación del fabricante del sistema, la tubería de CPVC para rociadores contra incendios se debe utilizar en contacto con este sistema.
- NO esponga los productos de CPVC a sustancias incompatibles, tales como aceites de corte, las pinturas que no son a base de agua, los aceites de embalaje, pasta tradicional para rosca de tubería y dope, fungicidas, termiticidas, insecticidas, detergentes, caulk de construcción, cintas adhesivas, flujo de la soldadura, alambre flexible o cable (con especial consideración para las comunicaciones de cableado), y los materiales no autorizados de pulverización de la espuma aislante.
- NO esponga los productos de CPVC a los aceites comestibles, disolventes o líquidos anticongelantes a base de glicol.
- NO esponga los productos de CPVC a llamas, soldadura y fundente.
- NO deje caer, distorsionar, o impactar a los productos de CPVC o permitir que objetos caigan sobre ellos.
- NO manipulé los productos de CPVC con guantes contaminados con aceites (hidrocarburos) u otros materiales incompatibles.

El incumplimiento de este aviso puede causar que se produzcan grietas o fracturas en los productos de CPVC que podrían resultar en daños a la propiedad debido a fugas o inundaciones. La presencia de grietas visibles puede requerir el reemplazo parcial o total del sistema. Para obtener información adicional, comuníquese con el contratista general o el instalador del sistema para rociadores contra incendios.



**PARA INFORMACIÓN ADICIONAL COMUNÍQUESE CON
SPEARS® MANUFACTURING COMPANY AL NÚMERO 1-800-862-1499**